

ООО Лакокрасочный завод «Аврора»
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии 3

«МІКС» АКРИЛОВАЯ «ГЕЛЬ-ЛАЗУРЬ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей. Придает древесине оттенок, подчеркивает ее природную текстуру, защищает от выцветания и старения под действием воды, УФ лучей, различных загрязнений. Может применяться для тонирования поверхности перед нанесением паркетных лаков.

Не рекомендуется применять, как самостоятельное покрытие:

- для поверхностей, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам (полов, лестниц, др.);
- для поверхностей снаружи помещений – бесцветную «Гель-Лазурь»;

СВОЙСТВА

- Стойкость к атмосферному воздействию и действию УФ лучей
- Легко наносится и не стекает с кисти
- Без запаха, не содержит органических растворителей
- Экологически безопасный материал

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
|----------------------------------|---|
| Состав | Дисперсия акриловая водная, пасты пигментные универсальные, целевые добавки |
| Цвет | Бесцветная, белая, сосна, дуб, орех, тик, палисандр |
| Блеск | Шелковистый |
| Плотность | (1,00 -1,04) г/см ³ |
| Разбавитель | Вода |
| Упаковка | 0,8 л; 2,5 л; |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев от даты изготовления |

| РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Методы нанесения | Разбавление | Рабочая вязкость (20°С, ВЗ-246, Ø 4 мм) | Сопло, мм (краскораспылитель) | Давление, МПа (кгс/см ²) |
| Валик с синтетическим ворсом, кисть, краскораспылитель | Готовая к применению | | - | - |
| Условия нанесения | Температура воздуха не ниже 10 °С, относительная влажность воздуха не выше 70 % | | | |
| Время высыхания | При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха не выше 65 % - 3 ч. Со снижением температуры и повышением влажности воздуха время высыхания увеличивается. | | | |
| Расход | Теоретический расход при нанесении в 1 слой: (7-10) м ² /л; Практический расход зависит от состояния поверхности и вида древесины | | | |
| Очистка инструментов | Вода (с применением моющего средства) | | | |

ООО Лакокрасочный завод «Аврора» • Член Европейского холдинга Helios Group • A member of the European Helios Group • Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии 3 (UA) • Т +380 472712881 F +380 0472710471 • info@aurora.ck.ua • www.aurora.ck.ua

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые поверхности: Высушить, очистить от пыли, грязи, воска, обработать «MKS» антисептиком универсальным.

Ремонт старых покрытий: Удалить остатки старого отслаивающегося покрытия, шлифовать поверхность, очистить от пыли и грязи.

СИСТЕМЫ ЛКП

| Основа (тип поверхности) | | | Подготовка поверхности | Пропитка/ грунтование | | Отделочное покрытие |
|-----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| Новые поверх- ности | Древеси- на | Снаружи Внутри помеще- ний | Удаление пыли, грязи, воска | 1-2 слоя «MKS» Антисептик универсаль- ный | - | 3 тонких слоя «MKS» «Гель-Лазури» (выдержка между слоями 2 ч., шлифование между слоями тонкой шли- фовальной бумагой зернистостью P 220-P 360) |
| Старые покры- тия | Древеси- на | Снаружи Внутри помеще- ний | Удаление остат- ков старого от- слаивающегося покрытия, шли- фование поверх- ности, очистка от пыли | - | - | 2-3 тонких слоя «MKS» «Гель-Лазури» (выдержка между слоями 2 ч., шлифование между слоями тонкой шли- фовальной бумагой зернистостью P 220-P 360) |

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

- Перед применением акриловую «Гель-Лазурь» тщательно перемешать и выдержать до удаления пузырьков воздуха (при их наличии).
- Каждый следующий слой усиливает интенсивность цвета. Для получения менее насыщенного цвета и экономии цветной «Гель-Лазури», возможно добавление бесцветной «Гель-Лазури» к цветной в количестве до 30 % (в зависимости от желаемого результата) или нанесение в качестве первого слоя бесцветной «Гель-Лазури».
- Выдержка до очистки поверхности с применением моющих средств 2-3 недели (до этого срока возможна очистка поверхности мягкой влажной тканью).
- Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 35 °С.
- При проведении окрасочных работ, а также по их окончанию, необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Код УКТВЭД – 3209.